

Télémètre résistant à la poussière et aux éclaboussures

Marques de conformité



Normes

☑ IP 54



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Mesure de distances.
Calcul des superficies et des volumes.

■ Détails techniques

Portée maximum (m) : 50.
Historique des mesures : 20.
Type de clavier : touche de fonction (durable).
Température de fonctionnement (°C) : de -10 à +50.
Température de stockage (°C) : de -20 à +60.
Humidité de fonctionnement : < 95% HR (sans condensation).
Humidité de stockage : de 30 % à 50 % HR.
Autonomie des piles : jusqu'à 4 000 mesures.
Piles : 2 piles 1.5 V type AAA.
Désactivation automatique du laser : au bout de 0.5 min.
Mise hors tension automatique de l'appareil : au bout de 3 min.
Dimensions (mm) : 110 x 46 x 28.
Poids (g) : 100.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 15,5
Longueur (cm) : 9,5
Profondeur (cm) : 6,8
Poids net (kg) : 0,135
Poids brut (kg) : 0,3



Surconditionnement 1

**Carton**

Hauteur (cm) : 36,5
Longueur (cm) : 33
Profondeur (cm) : 49,5
Poids net (kg) : 15,2
Poids brut (kg) : 16,2

x 50.00



Surconditionnement 2



x 300.00

Palette

Hauteur (cm) : 114
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 97,2
Poids brut (kg) : 118,2

